Новикова Виктория Владимировна

Подписано цифровой подписью: Новикова Виктория Владимировна
Дата: 2023.08.27 14:30:31 +03'00'

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ МО
г. Краснодар «Детский сад № 214»

_____ В.В. Новикова
«22» августа 2022г.

Акт
ИСПЫТАНИЯ ГИМНАСТИЧЕСКИХ СНАРЯДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

от «22» августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

Председатель комиссии:
инструктор ФК Л.Н. Валько

Члены комиссии:
педагог-дефектолог Н.М. Разведская
педагог-дефектолог Е.А. Столяренко

1. В спортивном зале ДОУ для проведения занятий имеются: «Шведская стенка» - 5 шт., гимнастическая скамейка-2 шт., лестница гимнастическая с зацепами-1 шт., маты-3 шт., мостик деревянный перекладинами для лазания -3шт., модуль мягкий из 15 предметов - 1шт., «Дорожка здоровья» (пластмасса)- 6 шт.

Все вышеперечисленные гимнастические снаряды и оборудование подлежали испытанием:

1.1. Каждая перекладина шведской стенки испытывалась под нагрузкой 120 кг, проложенной под углом 60 градусов. Трещин и прогибов не обнаружено, крепление стенки к стене надежно.

1.2. Гимнастические скамейки- имеют хорошую устойчивость. В узлах креплений гайки и болты надежно завинчены, трещин, заусениц не обнаружено.

1.3. Каждая перекладина гимнастической лестницы испытывалась под нагрузкой 120 кг, проложенной под углом 60 градусов. Трещин и прогибов не обнаружено, в узлах креплений гайки и болты надежны завинчены.

1.4. Упругость матов соответствуют установленным нормам, истирание сторон отсутствует.

1.5. Деревянный мостик с перекладинами для лазания- имеет хорошую устойчивость, перекладины испытывались под нагрузкой 120 кг, трещин и прогибов не обнаружено, в узлах креплений гайки и болты надежно завинчены, трещин, заусениц не обнаружено.

1.6. Амортизационные характеристики, значение деформации и упругость модулей соответствуют установленным нормам, истирание сторон отсутствуют.

1.7. Проведены испытания «Дорожки здоровья» с максимальной нагрузкой 80 кг.

После снятия нагрузки гимнастические снаряды и спортивное оборудование принимают первоначальное положение, остаточных деформаций и трещин не обнаружено, не имеют в узлах и сочленениях люфтов, качаний и прогибов, деталей крепления (гайки, винты) надежно завинчены.

На основании результатов спортивного оборудования и осмотра инвентаря приняла РЕШЕНИЕ:

1. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют нормам.

2. Считать спортивное сооружение, инвентарь и оборудование спортивного зала ДОУ готовыми к проведению занятий по физической культуре в 2023-2024 учебном году.

Председатель комиссии:
инструктор ФК — Л.Н. Валько

Члены комиссии:
педагог-дефектолог — Н.М. Разведская

педагог-дефектолог — Е.А. Столяренко

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ МО
г. Краснодар «Детский сад № 214»

_____ В.В. Новикова
«22» августа 2022г.

Акт
ИСПЫТАНИЯ ГИМНАСТИЧЕСКИХ СНАРЯДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

от «22» августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

Председатель комиссии:
инструктор ФК Л.Н. Валько

Члены комиссии:
педагог-дефектолог Н.М. Разведская
педагог-дефектолог Е.А. Столяренко

1. В спортивном зале ДОУ для проведения занятий имеются: «Шведская стенка» - 5 шт., гимнастическая скамейка-2 шт., лестница гимнастическая с зацепами-1 шт., маты-3 шт., мостик деревянный перекладинами для лазания -3шт., модуль мягкий из 15 предметов - 1шт., «Дорожка здоровья» (пластмасса)- 6 шт.

Все вышеперечисленные гимнастические снаряды и оборудование подлежали испытанием:

1.1. Каждая перекладина шведской стенки испытывалась под нагрузкой 120 кг, проложенной под углом 60 градусов. Трещин и прогибов не обнаружено, крепление стенки к стене надежно.

1.2. Гимнастические скамейки- имеют хорошую устойчивость. В узлах креплений гайки и болты надежно завинчены, трещин, заусениц не обнаружено.

1.3. Каждая перекладина гимнастической лестницы испытывалась под нагрузкой 120 кг, проложенной под углом 60 градусов. Трещин и прогибов не обнаружено, в узлах креплений гайки и болты надежны завинчены.

1.4. Упругость матов соответствуют установленным нормам, истирание сторон отсутствует.

1.5. Деревянный мостик с перекладинами для лазания- имеет хорошую устойчивость, перекладины испытывались под нагрузкой 120 кг, трещин и прогибов не обнаружено, в узлах креплений гайки и болты надежно завинчены, трещин, заусениц не обнаружено.

1.6. Амортизационные характеристики, значение деформации и упругость модулей соответствуют установленным нормам, истирание сторон отсутствуют.

1.7. Проведены испытания «Дорожки здоровья» с максимальной нагрузкой 80 кг.

После снятия нагрузки гимнастические снаряды и спортивное оборудование принимают первоначальное положение, остаточных деформаций и трещин не обнаружено, не имеют в узлах и сочленениях люфтов, качаний и прогибов, деталей крепления (гайки, винты) надежно завинчены.

На основании результатов спортивного оборудования и осмотра инвентаря приняла РЕШЕНИЕ:

1. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют нормам.
2. Считать спортивное сооружение, инвентарь и оборудование спортивного зала ДОУ готовыми к проведению занятий по физической культуре в 2023-2024 учебном году.

Председатель комиссии:
инструктор ФК Л.Н. Валько

Члены комиссии:
педагог-дефектолог Н.М. Разведская

педагог-дефектолог Е.А. Столяренко